

DEPÔT VRAC BUTAGAZ DELUZ

Réunion de la C.S.S. du 14/12/2016

SOMMAIRE

- ▶ Activité 2015

- ▶ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité pour l'année 2015 incluant :
 - Bilan pour la prévention des Risques Technologiques
 - Eventuelles modifications apportées au site
 - Bilan des incidents et accidents
 - Programme d'objectifs de réduction des risques



► Gaz en citerne

**Une baisse continue de l'activité
sans perspective de reprise.**

- ▶ **AUCUNE SITUATION D'URGENCE EN 2015**
- ▶ **Pas d'accident avec arrêt sur le site pour le personnel BUTAGAZ depuis 17 ans (date d'ouverture du site)**
- ▶ **Dans la stricte application de nos procédures, nous réalisons 1 exercice de sécurité en situation POI par mois**

► SUIVI DES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

580 contrôles ont été réalisés sur les Equipements importants pour la sécurité en 2015

2 fiches d'anomalies ont été émises en 2015

Date	Précisions
24/02/2015	Fiche concernant une Opération Importante pour la sécurité émise suite à un problème d'ouverture des clapets de fond du camion à décharger par méconnaissance du nouveau système installé sur le camion → Après analyse du dysfonctionnement par le transporteur, il s'est avéré que le câblage du système d'ouverture des clapets de fond de la citerne n'était pas conforme ce qui a entraîné le retour du camion au garage pour mise en conformité.
05/07/2015	Déclenchement de l'alarme générale du site suite à un orage provoquant une coupure générale d'alimentation électrique. Un contrôle des installations a été réalisé, conformément à la réglementation, par un organisme habilité.

Principales formations dispensées en 2015 :

Description	
Stage Habilitation électrique (recyclage)	1 personne
Formation « Electrotechnique » (permettant d'acquérir les bases en électricité)	1 personne
Stage Sauveteur Secouriste du Travail (recyclage)	2 personnes
Protocoles de sécurité et accueil sécurité destinés aux nouveaux chauffeurs et personnels extérieurs	29 personnes
Contrôle de connaissance des gardiens (POI)	4 personnes



01/2015	Les conditions climatiques hivernales
02/2015	Pourquoi est-ce que je dois porter une tenue Atex ?
03/2015	Capot ouvert, je suis en alerte !
04/2015	Presqu'accident sur les pneumatiques d'un chariot
05/2015	Fuite sur le circuit de distribution d'un camion GV lors d'un déchargement
06/2015	Accident sur dépalettisation
07/2015	Accident sur la pastilleuse
08/2015	Chute de godet
09/2015	Presqu'accident lors de travaux de soudure
10/2015	Accident au poste chapeaux GC
11/2015	Accident sur la pastilleuse
12/2015	Rupture d'un contrôleur de circulation
13/2015	Incident mini-palettisation
14/2015	Accident marquage 35kg

Travaux 2015 :

- Travaux de renforcement et mise à hauteur de la clôture du site → 20 k€

Travaux 2016 :

- Pas de travaux prévus en 2016 sur le site

- Mise à jour de procédures de maintenance des installations
- Mise à jour des plans du dépôt

Nombre de plans de prévention	11
Nombre d'autorisations de travail et permis associés	38



Audit du Système de Gestion de la Sécurité

Un audit interne de notre Système de Gestion de la Sécurité a été réalisé le 24 avril 2015 par la société Auditrix, organisme extérieur, suite à celui-ci :
4 remarques, contre 6 en 2014, identifiées, et soldées
100 % des remarques sont soldées



Inspection technique interne

Une inspection technique interne a été réalisée le 5 novembre 2015 et fait état de :
9 remarques, contre 10 en 2014, identifiées, et soldées
100 % des remarques sont soldées.



Visite d'inspection de la Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

Le 08/10/2015 MM. PARADIS et VERON, inspecteurs de la DREAL, ont réalisé une visite d'inspection. Cette inspection a fait l'objet d'un rapport, en date du 21/10/2015 et d'un courrier de suivi de BUTAGAZ, en date du 02/02/2016.
Le 08/10/2015, MM. PARADIS et VERON, inspecteurs de la DREAL, ont réalisé une visite d'inspection sureté, celle-ci a fait l'objet d'un rapport écrit, en date du 30/10/2015 et d'un courrier de suivi, en date du 27/11/2015.

L'ensemble de ces inspections a donné lieu à la mise en place de plans d'actions correctives, dans lesquels :
13 remarques ont été identifiées et soldées
1 écart a été identifié et soldé
5 demandes d'information ont été identifiées et soldées