

## **Commission de Suivi de Site (CSS) de BUTAGAZ**

**16 janvier 2023 - Deluz**

### **Compte-rendu**

#### **Ordre du jour**

- 1/ Actualités - Renouvellement de la composition du bureau de la CSS
- 2/ Intervention des représentants de BUTAGAZ - Bilan de l'activité 2022
- 3/ Intervention de l'inspecteur des installations classées - Rapport de l'inspection du 20/09/2022
- 4/ Questions diverses

Annexe : liste des participants

\*\*\*\*\*

Le président ouvre la séance et propose un tour de table des participants. Il prend acte qu'aucun représentant des salariés n'est présent, faute de disponibilité.

### **1/ Renouvellement de la composition du bureau de la CSS**

La composition suivante est adoptée à l'unanimité :

- Collège Administrations de l'État : DREAL Bourgogne Franche Comté
- Collège Élus des collectivités territoriales : Maire de Deluz
- Collège Exploitant : Responsable du dépôt
- Collège Salariés : Sébastien MOREAU jusqu'au renouvellement des représentants du personnel au sein de l'entreprise qui aura lieu en mars prochain.
- Collège Riverains / Associations de protection de l'environnement : Président de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique "La Deluzienne"

### **2/ Présentation par la société BUTAGAZ de son bilan d'activité 2022**

#### **2.1/ Faits marquants depuis la dernière CSS**

En préalable, la crise sanitaire due à la COVID 19 étant toujours présente, le masque n'est plus obligatoire mais les autres mesures prises restent effectives (gestes barrière...).

Le renforcement du bâti pour le local des groupes incendie est désormais achevé.

La visite du site par les membres du conseil municipal n'ayant pas eu lieu comme prévu en 2022, il est proposé de la faire en 2023.

## **2.2/ Activité du site**

L'activité industrielle du site est répartie en livraison de gaz en citerne, et en dépôt de bouteilles. L'activité pour le gaz en citerne a augmenté, passant de 10 492 tonnes en 2021 à 12 433 tonnes en 2022. Ceci en raison du report sur le site de l'activité du dépôt Antargaz de Bourgogne, qui a fermé.

L'activité du dépôt bouteilles diminue d'année en année, 1 151 tonnes en 2021, 1 142 tonnes en 2022.

## **2.3/ Gestion des situations d'urgence**

Aucune situation d'urgence ne s'est produite sur le site depuis sa mise en service, aussi le Plan d'Opérations Internes (POI) n'a pas été mis en œuvre. Un exercice POI a été réalisé le 13 décembre 2022, sans arrosage. Le scénario consistait en un dégagement de fumée provenant d'un camion bouteille en stationnement. Il s'agissait de tester les moyens d'arrosage selon les 2 scénarios existants – heures ouvrées ou non – dont dépend l'orientation de l'arrosage automatique.

L'exercice 2023 est programmé pour le 1<sup>er</sup> semestre afin d'avoir une meilleure météo.

A ce propos, le SDIS souhaite être prévenu afin d'actualiser sa connaissance du site (actualisation du plan ETARE) et de tester la mise en place de ses moyens. Il souhaite connaître la procédure d'alerte de l'exploitant concernant ses services : quelle unité contacte-t-il et quels moyens attend-il du SDIS ? Il propose que les documents de planification soient revus avant l'exercice.

L'exploitant répond : prévenir le SDIS fait partie de la procédure, c'est un défaut d'anticipation qui a amené à ne pas le prévenir à temps pour qu'il puisse mobiliser ses moyens. Il signale que différents acteurs peuvent être mobilisés selon le scénario de l'exercice : VNF ou la mairie par exemple. Il faut qu'il puisse disposer d'un numéro d'appel d'urgence pour chacun d'eux. Par exemple lors de cet exercice, VNF a bien répondu mais la personne ne savait pas qui contacter pour une telle situation. La mairie et la SNCF ont bien été prévenues.

## **2.4/ Suivi du Système de Gestion de la Sécurité (SGS)**

497 contrôles réalisés sur les équipements importants pour la sécurité en 2022.

Aucun dysfonctionnement mettant en cause la sécurité de l'exploitation n'a été constaté en 2022, cependant, 3 fiches d'anomalies ont été rédigées :

- Déclenchement du jaugeur niveau haut du réservoir en chômage (présence d'humidité dans coffret)
- Détection gaz DG101 remplacée (en dérive négative)
- Remplacement d'un module hors service du Bloc Logique de Sécurité (impossibilité de réarmer le site suite au déclenchement d'une alarme)

## 2.5/ Formation

Les principales formations dispensées en 2022 sont :

Formations	Nombre de personnes formées
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (fréquence : 2 ans)	2
Habilitation électrique HC/BC BR	2
GESIP spécifique gaz (recyclage)	2
Manipulation d'extincteur	2
Formation réglementaire sur le site des personnels extérieurs, nouveaux arrivants et personnels temporaires	15
Formation aux règles de circulation et aux procédures d'exploitation et d'urgence des chauffeurs (protocole sécurité)	30

## 2.6/ Gestion du retour d'expérience

Aucun accident du travail avec arrêt ne s'est produit depuis 24 ans, date d'ouverture du site.

12 FLASHS HSSE (une page décrivant un incident, ses causes et les solutions à apporter) ont été diffusés au personnel du site en 2022. Ils proviennent des incidents survenus sur l'ensemble des sites exerçant la même activité au niveau international. Ils avaient entre autres pour thématiques le retour d'expérience « profession », les accidents / presque-accidents / incidents survenus sur les sites du groupe, le rappel des règles sécurité (équipements de protection individuels EPI, habilitations machines ...), violation des règles pour sauver les vies. Exemples d'événements survenus en 2022 : dans un centre emplisseur, un opérateur a inhalé un gaz inconnu en perçant une bouteille ressemblant à celle de Butagaz en vue de la réformer, étanchéité d'un bras de chargement, une chute, un déclenchement de soupape, des chutes de bouteilles, une rupture goupille d'un clapet de rupture, l'arrêt brutal d'un chariot élévateur...

La journée nationale annuelle « sécurité » a été réalisée le 20 septembre 2022 avec pour thématique : R.A.D.A.R. « le changement c'est tout le temps ».

## 2.7/ Gestion des modifications

Aucune modification notable n'est survenue en 2022. Des vannes « guillotine » ont été installées afin de pouvoir isoler les eaux incendie.

## 2.8/ Maîtrise des risques et des procédés

Concernant la maîtrise du risque, afin de garantir la sécurité dans le cadre de divers travaux et interventions d'entreprises extérieures, 33 plans de prévention ainsi que 53 autorisations de travail et permis associés ont été délivrés en 2022.

Sur le plan de la maîtrise des procédés et de l'exploitation, les principales procédures et instructions revues ou créées (national) ont été la création (14) et la mise à jour de procédures d'entretien (31), la mise à jour de la trame audit SGS ainsi que celle du manuel de management HSSE et du manuel HSSSE.

## **2.9/ Audits et visites d'inspection**

L'audit du SGS a été réalisé les 7 et 8 juin 2022 par la société Auditrix. Il s'agissait du premier audit pour le chef du dépôt. 11 non-conformités mineures ont été identifiées, qui sont à ce jour soldées.

La visite d'inspection de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a été réalisée le 20 septembre 2022. Le rapport d'inspection, reçu le 15 décembre, comportait 3 observations.

## **3/ Présentation des inspections menées par la DREAL**

### **3.1/ Rapport de l'inspection du 20/09/2022**

Cette inspection s'inscrit dans le cadre du Programme Pluriannuel de Contrôle de 2022, qui impose une inspection par an à minima pour les sites classés SEVESO Seuil Haut.

Elle a été réalisée dans le cadre d'une action nationale sur les sous-traitants, décidée suite à l'accident de Lubrizol à Rouen. Différentes parties du SGS ont été examinées : modalités d'intervention et de formation des sous-traitants et des intervenants extérieurs, maîtrise des procédés et procédures.

3 constats susceptibles de suites ont été faits :

Plan de formation : l'exploitant n'a pas formalisé d'organisation afin de s'assurer que les personnes extérieures qui interviennent connaissent bien les mesures du plan de prévention.

La dernière version du permis feu n'a pas été utilisée.

L'exploitant n'a pas mis en place d'organisation sur le suivi des habilitations d'accès à son site.

Une observation a également été formulée : l'exploitant doit préciser l'échéance d'intégration de la formation du personnel à la GMAO.

Le rapport d'inspection a été communiqué à l'exploitant le 15 décembre.

En réponse à une demande du SIDPC, l'exploitant précise que le site est télésurveillé. Chaque chauffeur dispose d'un code d'accès et d'une clé pour accéder au site et à ce jour, il n'a pas de procédure en ce qui concerne la gestion de ces moyens d'accès. Concernant l'observation sur la GMAO, les formations sont désormais intégrées.

A la question du président, la DREAL répond que les prescriptions relatives aux entreprises extérieures sont globalement respectées : pas de non-conformité majeure, quelques remarques sur l'organisation.

### **3.2/ Notice de réexamen de l'étude de dangers**

L'étude de dangers doit être mise à jour tous les 5 ans. La notice de réexamen a été transmise le 31 janvier 2022. L'inspection a constaté que les mesures de maîtrise des risques étaient appropriées, que les conclusions de la précédente étude de dangers n'étaient pas remises en cause, que la compatibilité du site avec son environnement était maintenue.

#### 4/ Points divers

A la question du président sur l'évolution à venir du site, l'exploitant répond que le site maintient sa capacité de stockage et reste donc jusqu'à nouvel ordre Seveso Seuil Haut, si la réglementation n'évolue pas. Le PPRT n'est donc pas amené à évoluer non plus.

A la question de la maire de Deluz, il est répondu qu'un exercice PPI impliquant la commune sera organisé fin du 1<sup>er</sup> semestre. (Couplé avec l'exercice POI prévu par le site)

\*\*\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et clôt la séance.

Le président de séance



Cyril THEILLET

**Annexe : liste des participants**

Cyril THEILLET, (Président de séance) Préfecture du Doubs

Annie HERNANDEZ, Préfecture du Doubs

Marion VERNOTTE, UD 25/70/90, DREAL Bourgogne Franche Comté

Antoine PETIARD, Grand Besançon Métropole

Sylvaine BARASSI - Maire de Deluz

Gilles DESIER, adjoint au maire, Mairie de Deluz

Jean-Louis BRACHOTTE, président de l'association de pêche "La Deluzienne"

Emmanuel BOULET-BENAC, Chef de l'unité de l'exploitation

Jean-Baptiste PICARD, Chef de dépôt de la société

Georges PICAUD, SIDPC du Doubs

Jérôme BORDY, SIDPC du Doubs

Lieutenant Sébastien BONNETON, service Prévision du SDIS du Doubs

Marion DAMIEN, SDIS du Doubs, service Prévision du SDIS du Doubs

Aliénor BARASSI ZAMACMIKOFF, collégienne, stagiaire

Alexandre COUR, Voies Navigables de France