


Plan de situation (éch : 1/13542)



Photographies du site (prises de vues effectuées le 09/07/2014)



Photo 1 : vue d'ensemble du pont depuis l'aval / environnement aval



Photo 2 : élévation aval



Photo 3 : vue d'ensemble de la chaussée sur le pont depuis la rive droite




Photo 4 : vue d'ensemble de la chaussée sur le pont depuis la rive gauche



Photo 5 : environnement amont

REPERAGE DES PHOTOGRAPHIES :




COUPE CONJUGU D'INSALE

Change to form.


geomembrane d'étanchéité
non adhérente.

Europe, 7 cm. sp.



Rehabilitation du pont sur le Sedan.

COUPE TRANSVERSALE




Quintigny. Réhabilitation du pont sur le Sedan.

FACADE

- Nettoyer à l'eau sous haute pression
- dégraisage des joints
- rejointoyement.

Primer déplaçer
et fissurer
→ A remblayer
par du béton



Spécialité - Réhabilitation du joint sur le béton.

Photo aérienne des abords du projet (éch : 1/3385 / date : 2014)

