

SNCF Réseau

TERRITOIRE DE PRODUCTION NORD, EST, NORMANDIE

Infrapôle Est Européen

UP LGV Rhin Rhône
RD 14
25870 GENEUILLE



**Monsieur CRETIN Benoit
Roue de Saligney
39290 THERVAY**

Geneuille le 05 juillet 2022

Affaire suivie par Jean Claude DAUDY
06.88.82.56.88

Objet : Arbres à risque pour les installations ferroviaires.

Lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 165 797 3110 8

Monsieur,

Je vous informe par la présente que suite à une tournée de surveillance en bordure de la LGV Rhin Rhône, nous avons repéré plusieurs arbres sur les parcelles **YV 64 et 65** sises sur la commune de **THERVAY** qui constituent un risque pour les installations ferroviaires (notamment la clôture).

L'objet du présent courrier est de rappeler aux propriétaires riverains du domaine ferroviaire le devoir d'entretenir les abords afin d'éliminer tout risque de chute d'arbre sur les nos installations.

Sur le site concerné nous avons déjà subi des dommages causés par la chute d'arbres sur la clôture comme en témoigne la photo jointe. Si à l'époque nous avons pris en charge la réparation de celle-ci, il n'en serait plus de-même en cas de nouveaux dégâts.


Par souci d'entretenir de bonnes relations avec nos riverains, nous souhaiterions évoquer rapidement avec vous le cas de ces arbres qui représente un risque.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.

Jean Claude DAUDY.

Copies:

Jérôme HAUER- Dossier Sureté




© IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude : 5° 37' 56" E

Latitude : 47° 14' 24" N

parcelle située ou il y a le point



© IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude : 5° 37' 56" E
Latitude : 47° 14' 24" N



