

Identification

Identifiant	39SIS05701
Nom usuel	Scierie PERRIER SARL
Adresse	27 Rue du Moulin
Lieu-dit	
Département	JURA - 39
Commune principale	PERRIGNY - 39411
Caractéristiques du SIS	La scierie Perrier, installée sur la commune de Perrigny depuis le début des années 1960, a démarré une activité de mise en œuvre de produits de préservation du bois au début des années 1970. L'activité a cessé en août 2012. Le 15 octobre 2013, un diagnostic a permis de localiser une source de pollution par des produits de préservation du bois (vers l'ancien fût de réception) ; cette pollution se propage par l'envol de poussières souillées. Des travaux de mise en sécurité et remise en état ont été réalisés fin 2013 : évacuation des déchets et évacuation des matériels. Après travaux, une évaluation des risques sanitaires a été réalisée et a montré que les risques sanitaires étaient négligeables pour l'usage futur envisagé (résidentiel sans jardin). Le procès verbal de récolement des travaux de remise en état, dressé fin 2013, a donc conclu à la compatibilité de la situation environnementale du site avec cet usage, en mettant cependant l'accent sur la présence de deux zones de vigilance, identifiées et répertoriées en cas d'affouillements. Des restrictions d'usage entre parties ont finalement été convenues le 27 décembre 2013, visant notamment à conserver la mémoire des deux zones de vigilance. Identifiées et répertoriées en cas d'affouillements et d'excavation des terres : la pollution devra être caractérisée, et les terres évacuées devront être orientées vers les filières adaptées. L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.
Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC3901223	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3901223
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	39.0031	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0031

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 897362.0 , 6621668.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5321 m²

Perimètre total 459 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PERRIGNY	AB	572	19/02/2015
PERRIGNY	AB	573	19/02/2015
PERRIGNY	AB	442	19/02/2015
PERRIGNY	AB	571	19/02/2015
PERRIGNY	AB	447	19/02/2015
PERRIGNY	AB	574	19/02/2015

Documents

Cartographie

