

Identification

Identifiant	39SIS05856
Nom usuel	Société CORNE (ex. SARL SAUCE)
Adresse	CD 226
Lieu-dit	
Département	JURA - 39
Commune principale	DAMPIERRE - 39190
Caractéristiques du SIS	<p>La société CORNE a exploité entre 1989 et 1994, sur la commune de Dampierre, une installation de traitement à la créosote de traverses en bois de chemin de fer.</p> <p>En mars 1995, une visite de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a permis de constater :</p> <ul style="list-style-type: none"> - que le site était à l'abandon ; - la présence de 35 fûts de 200 litres de lindane et de déchets souillés à la créosote. <p>Un arrêté préfectoral a été pris en mai 1995, prescrivant l'élimination des fûts, des déchets et la remise en état du site. Seuls les fûts de lindane ont été éliminés (en 1995).</p> <p>Depuis, le site a été racheté par un particulier. Le 3 février 2000, un arrêté a prescrit au nouveau propriétaire, la remise en état du site et la surveillance des eaux souterraines. Le rapport d'exécution des travaux a été remis le 29 mai 2000. Les déchets ont été éliminés et aucun polluant n'a alors été trouvé dans les eaux de la nappe.</p> <p>Cependant, à partir de 2002, les campagnes de surveillance ont montré de nouveau la présence de polluants dans les eaux souterraines, à des teneurs fluctuantes.</p> <p>Les dernières campagnes d'analyse ne montrant plus la présence de ces polluants, en octobre 2012, un arrêté préfectoral a accordé la levée de la surveillance des eaux souterraines.</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC3900341	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900341
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	39.0005	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0005

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 908911.0 , 6676444.0 (Lambert 93)

Superficie totale 40778 m²

Perimètre total 1560 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DAMPIERRE	ZK	52	04/10/2012
DAMPIERRE	ZK	53	04/10/2012
DAMPIERRE	ZK	62	04/10/2012
DAMPIERRE	ZK	63	04/10/2012


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05856



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05856