

## Identification

Identifiant	39SIS05857
Nom usuel	EURODECHETS
Adresse	Gare de Courlans
Lieu-dit	Au Gaufouillot
Département	JURA - 39
Commune principale	COURLANS - 39170
Caractéristiques du SIS	<p>La société Eurodéchets a exercé sur la commune de Courlans, depuis le début des années 1980, une activité de regroupement d'huiles usagées (en attente de transfert pour traitement). Le site comportait diverses cuves aériennes de quelques dizaines de mètres cubes, chacune sur rétention, et une aire de chargement / déchargement des véhicules routiers.</p> <p>Suite à la demande de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, un diagnostic a été effectué en 1999. Il a montré la présence de pollution au droit des zones de déchargement des camions sur une épaisseur de quelques dizaines de centimètres, correspondant à un volume de sols pollués estimé à 17 mètres cubes. En 2000, les sols pollués accessibles (non situés sous dalles, murets, etc.), soit 5 mètres cubes, ont été excavés. Du fait de leur importance, le confinement des pollutions résiduelles en place a été réalisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zone couverte dans sa globalité par une aire bétonnée ;</li> <li>- murets latéraux en appui sur l'argile mis en place ;</li> <li>- récupération des eaux de pluie et des égouttures.</li> </ul> <p>En 2007, l'activité s'est définitivement arrêtée. La remise en état du site a été actée par un procès-verbal de récolement dressé en 2011, ce qui a clos la procédure de cessation d'activité</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	39.0007	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=39.0007">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=39.0007</a>

## Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques gérés
Commentaires sur la sélection	

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 890868.0 , 6622458.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 12150 m<sup>2</sup>  
Périmètre total 961 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
COURLANS	AD	208	19/08/2015

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05857



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05857