Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant	39SIS06978
Nom usuel	S.A.R.L BOUVET BOIS
Adresse	38 avenue de la gare
Lieu-dit	
Département	JURA - 39
Commune principale	CHAMPVANS - 39101
Caractéristiques du SIS	Le site a accueilli, de 1970 à 2010, une activité de scierie, de rabotage, de confection d'aménagements extérieurs et de mise en œuvre de produits de préservation du bois (par autoclave et trempage) . Cette dernière activité étant susceptible d'être polluante, un arrêté préfectoral avait été pris en 2000, prescrivant la réalisation d'une étude de la pollution des sols et des eaux souterraines. Rendue en 2001, elle a mis en évidence : - des impacts sur les sols, un localisé par le chrome et d'autres au niveau du secteur autoclave et du secteur historique de trempage ; - un impact sur les eaux souterraines, avec des teneurs significatives en pesticides et en bore. Suite à ces premiers constats, un suivi régulier des eaux souterraines et du fossé recueillant les eaux pluviales (notamment sur les paramètres aldrine, lindane, propiconazole, perméthrine, chrome, bore …) fait l'objet d 'une prescription par arrêté préfectoral. Sa mise en œuvre a démarré en 2003. Depuis cette date, il montre la présence à des concentrations significatives du bore et de pesticides dans les eaux souterraines, avec une tendance globale à l'amélioration. En 2008,un incendie détruit le bâtiment accueillant les opérations de trempage. Elles sont transférés ailleurs sur le site. En 2012, après l'arrêt des activités, des investigations portant sur les sols sont menées sur le site, sur la base de la réalisation de 16 prélèvements répartis sur deux zones autour de l'ancien bâtiment détruit par l'incendie et des hangars de stockage et de séchage. Pour l'ensemble des sondages, les analyses montrent la présence de pesticides et, à des niveaux anomaliques, de métaux. Pour trois sondages, à proximité de l'ancien autoclave, la présence d' hydrocarbures totaux est également mesurée. La zone contaminée aux hydrocarbures totaux ainsi identifiée sera excavée, avec évacuation de 38 tonnes de terres souillées en filière adaptée et remblaiement par des matériaux sains. L'état du site est jugé compatible avec un usage de type industriel.
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC3900229	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900229
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	39.0010	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0010

Sélection du SIS

Statut: Consultable

Critère de sélection: Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection: Le site était à l'origine sur une seule emprise. Certaines parcelles ont été redécoupées : - ZD 462 est une partie de l'ancienne parcelle ZD448 de 529 mètres carrés, qui jouxte au sud-est la parcelle ZD447 ; - ZD 484 est la fusion des anciennes parcelles ZD87, ZD88, ZD89 et ZD90 ; - ZD485 est la fusion des anciennes parcelles ZD83 et ZD478, diminuée de la nouvelle parcelle ZD462. L'ancienne parcelle ZD448, et donc la nouvelle parcelle ZD485, étant l'assiette d'une activité ICPE, n'est pas classée en secteur d'information sur les sol.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde: 885355.0 , 6670620.0 (Lambert 93)

Superficie totale: 43411 m²

Perimètre total: 2589 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire:

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CHAMPVANS	ZC	21	03/11/2013
CHAMPVANS	ZC	83	03/11/2013
CHAMPVANS	ZC	93	03/11/2013
CHAMPVANS	ZD	423	03/11/2013
CHAMPVANS	ZD	446	03/11/2013
CHAMPVANS	ZD	447	03/11/2013
CHAMPVANS	ZD	462	11/09/2018
CHAMPVANS	ZD	484	11/09/2018
CHAMPVANS	ZD	485	11/09/2018

Documents

Cartographie



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS06978



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS06978