

## Identification

Identifiant	90SIS05805
Nom usuel	VISTEON SYSTEMES INTERIEURS - Unité 3
Adresse	Route de la chapelle sous-chaux
Lieu-dit	
Département	TERRITOIRE DE BELFORT - 90
Commune principale	SERMAMAGNY - 90093
Caractéristiques du SIS	<p>Le site, situé sur la commune de Sermamagny, a accueilli différentes activités de 1974 à 2013 : fabrication de peinture jusqu'en 2006, puis entreposage et transport de marchandises, distribution et reconditionnement de produits et enfin, en 2011, transformation de polymères pour la sous-traitance automobile (société Visteon).</p> <p>En mars 2006, un diagnostic du site a été effectué à la demande de l'exploitant. Les résultats ont montré la présence :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'arsenic dans les remblais, en différents secteurs ;</li> <li>- de PCB (polychlorobiphényles) adsorbés dans le sol, à proximité immédiate de l'ancien local de transformation électrique.</li> </ul> <p>Suite à cette découverte le transformateur qui contenait des PCB a été remplacé rapidement.</p> <p>La dépollution des sols a été effectuée en 2011, par excavation et évacuation en filière adaptée des terres souillées, et remblaiement par des matériaux sains.</p> <p>Le 20 août 2013 la société Visteon a notifié au préfet la cessation d'activité de son établissement de Sermamagny. La mise en sécurité du site a été réalisée de manière satisfaisante.</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC9000577	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC9000577">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC9000577</a>
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	90.0034	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=90.0034">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=90.0034</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 986891.0 , 6739624.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 77410 m<sup>2</sup>  
Perimètre total 2169 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SERMAMAGNY	D	983	06/06/2015
SERMAMAGNY	D	984	06/06/2015
SERMAMAGNY	D	1025	06/06/2015
SERMAMAGNY	D	1027	06/06/2015
SERMAMAGNY	D	1133	17/08/2017
SERMAMAGNY	D	1132	17/08/2017
SERMAMAGNY	D	1138	17/08/2017
SERMAMAGNY	D	1137	17/08/2017
SERMAMAGNY	D	1136	17/08/2017

## Documents

---

