

Identification

Identifiant	70SIS05669
Nom usuel	Ancienne usine à gaz
Adresse	4, rue Henri Marsot
Lieu-dit	
Département	HAUTE-SAONE - 70
Commune principale	LURE - 70310
Caractéristiques du SIS	<p>Gaz de France (aujourd'hui Engie) a exploité environ 500 usines à gaz sur le territoire français, qui ont toutes arrêté dans les années 50-60, avec le développement du réseau de gazoducs et l'exploitation du gaz de Lacq.</p> <p>Ce type d'activité étant susceptible de générer des pollutions des sols pouvant présenter des risques sanitaires et environnementaux, un protocole programmé sur 10 ans avait été signé en 1996 entre Gaz de France et le ministère en charge de l'environnement. Il avait notamment abouti à la mise en œuvre d'une méthodologie nationale qui a permis de hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité des points de vue sanitaires et environnementaux, dans l'optique, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures de gestion des pollutions nécessaires.</p> <p>Le site accueillait une usine à gaz qui fabriquait du « gaz de ville » par distillation de la houille.</p> <p>Au sens du protocole, c'est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles a été qualifiée de très faible (classe 4).</p> <p>Cela a justifié la réalisation d'une étude historique qui pouvait, le cas échéant, être suivie par la vidange de la ou des cuves éventuellement identifiées.</p> <p>Cette étude et les investigations qui ont suivi en 2005, ont permis de constater la présence au sud du site de deux cuves enterrées contenant du goudron et de l'eau, ainsi que des terres souillées par les hydrocarbures.</p> <p>Les travaux de réhabilitation ont été effectués en 2006, avec curage et nettoyage des 2 cuves, puis envoi en centre agréé pour traitement de 230 tonnes de goudron et 18 tonnes de liquides souillés, ainsi qu'excavation de 34 tonnes de terres souillées.</p> <p>Les travaux se sont terminés, par le remblaiement des excavations par des matériaux sains et la réfection des enrobés de surface.</p> <p>Certaines terres souillées, mises en évidence au sud du site, au niveau de l'ancien bâtiment de fabrication et d'épuration du gaz, ont été laissées en place, sous enrobé.</p>
Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC7000973	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC7000973
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	70.0014	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=70.0014

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 962441.0 , 6737212.0 (Lambert 93)

Superficie totale 7536 m²

Perimètre total 464 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire 01/08/2017

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LURE	AH	582	20/02/2012

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 70SIS05669



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 70SIS05669