




ANNEXE 2



ANNEXE 3


Seuil existant (photos prises en 2018)



Chutes sur le tronçon court-circuité (photos prises en 2018)




Zone d'implantation de l'usine (photo prise en 2018)



ANNEXE 4


Plans de la prise d'eau




Plans de l'usine



VUE SUIVANT A



VUE EN PLAN



ANNEXE 5

