


## ANNEXE 3 : Photographies de la zone

Commune d'Ecrille

Localisation du site dans l'environnement lointain





## Annexes à la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Photo n°1 – Vue d'ensemble des bassins et des bâtiments de stockage et d'habitation – Prise de vue : 10/10/2018





## Annexes à la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Photo n°2 – Vue d'ensemble du seuil depuis la rive droite – Prise de vue : 10/10/2018





## Annexes à la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Photo n°3 – Vue d'ensemble du seuil et du dégrilleur depuis la rive gauche – Prise de vue : 10/10/2018





## Annexes à la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Photo n°4 – Emplacement de la passe à poissons projetée en rive gauche de la Valouse – Prise de vue : 10/10/2018

